

广西科技大学

督查督办工作通报

2018年第6期（总第24期）

党委办公室、校长办公室编印

2018年12月20日

东环校区实验室安全隐患排查问题清单

序号	安全隐患问题(含具体地点、存在问题等)	责任单位	整改措施	计划完成时间
1	生化学院生化楼 B401 应化实验室的气氛炉旁边有氮气罐。	生化学院	将氮气罐移至远离气氛炉位置并固定, 张贴禁止烟火等警示标识。	2018.12.30
2	生化学院生化楼化学废液固体废弃物集中存放仓库多年未处理。	生化学院 国资处	仓库按双人双锁管理, 及时联系专业处理公司集中处理。	2018.12.30
3	土建学院建筑材料实验室等存在使用木质配电板问题。	土建学院	更换配电板。	2018.12.30
4	外语学院基础楼 103 等存在白蚁问题。	外语学院	联系白蚁公司进行整治。	2018.12.30
5	第一实验楼东面一楼堆放废旧轮胎、汽油等杂物, 存在易燃隐患。	机械与交通工程学院	及时处理, 尤其是汽油要立即处理。	2018.12.15

序号	安全隐患问题(含具体地点、存在问题等)	责任单位	整改措施	计划完成时间
6	第四教学楼北面实验室东、西两侧各楼层通向疏散楼梯的通道堆放各种杂物,室内消火栓被遮挡,安全疏散出口的拉闸门长期上锁关闭。	第四教学楼各单位	1.各单位打开拉闸门,清理疏散通道的桌椅,柜子等杂物。 2.保卫处定期开展检查。	2019.1.15
7	第一实验楼东侧一楼疏散出口门厅堆满实验材料、汽油、轮胎等易燃物品,影响消防疏散。	汽车学院	立即处理汽油等危险品,清理各类材料,保证门厅的清洁。汽油已当场清理。	2019.1.15
8	科教大楼二层以上各单位实验室、办公室装修时未按要求到保卫处申报审批备案。加装封闭式吊顶的实验室、办公室存在消防广播、消防系统线路损坏的问题。部分实验室内分隔多间,但未安装消防指示标志和应急照明灯。	驻科教中心大楼各单位 保卫处	1.各单位加强学习《广西科技大学消防安全管理规定》,规范消防管理。 2.正在装修的单位,由各单位尽快到保卫处消防科备案,并立即整改,装修整改完成报消防科验收后再使用。 3.已完成装修的单位,由保卫处安排消防维保单位统一检查,统一维修更换消防相关设备。各单位将加装吊顶的房间号、负责人联系电话报保卫处消防科,积极配合保卫处进行整改。	2019.6.30
9	科教大楼消防控制室无专人值班,无法及时监测火灾发生情况。火灾自动报警联动系统瘫痪,大部分回路装修后短路,无法与各实验室进行消防联动监控。	保卫处	待视频监控系统建成后,安排专人24小时值班。对火灾自动报警联动系统进行维修。	2019.6.30
10	各楼栋实验室室外通道消防疏散图配备不齐(含各校区)。	保卫处	制作消防疏散图并上墙。	2019.6.30

序号	安全隐患问题(含具体地点、存在问题等)	责任单位	整改措施	计划完成时间
11	尚理园研究生楼、10#教工宿舍乱拉电线插座给电动车充电,容易造成电路短路引起火灾,存在较大消防安全隐患。	后勤处	清理乱拉电线。定期开展检查。	2018.12.30
12	崇文苑宿舍靠第二配电房东侧、行政办公楼东侧的后勤临时工违建简易木质平房,乱堆易燃杂物,乱拉电线,存在较大消防安全隐患。	后勤处	拆除并清理。	继续推进
13	尚理苑食堂及宿舍区入口电动车停放,一旦发生火灾,消防车无法进入。	保卫处	报请学校同意使用南区食堂地下车库。	2019.6.30
14	生化楼外墙玻璃窗损坏。	后勤处	维修更换。	2018.12.30
15	生化楼部分实验室天花板漏水。	后勤处	维修补漏。	2018.12.30
16	土建楼结构大厅房顶漏水。	后勤处	维修补漏。	2018.12.30
17	科教大楼和第五教学楼墙面批灰脱落,存在高空坠物隐患。	基建处	对墙面出现的问题进行修缮。	2019.10

序号	安全隐患问题(含具体地点、存在问题等)	责任单位	整改措施	计划完成时间
18	科教大楼糖资源自治区重点实验室存在装修导致防火感烟装置失效问题,存在可燃气瓶安防不规范的问题	生化学院	限期整改。	2018.12.30

注：本安全隐患整治清单为 2018 年 12 月 7 日现场检查排查的安全隐患清单，柳石校区、教学点参考本次检查思路，由保卫处、后勤处、国资处、科研处等部门牵头开展检查，举一反三做好安全隐患排查和治理工作。