

# 广西科技大学

# 督查督办工作通报

2020年第2期（总第30期）

党委办公室、校长办公室编印

2020年5月

---

## 目 录

第一次市校联席会有关工作进展情况.....	2
校园重点安全隐患治理情况.....	2
校园环境综合治理工作进展情况.....	2
学校重点建设项目进展情况.....	2
东环校区实验室公共区域安全隐患问题整改情况.....	3
教学实验室室内安全隐患检查情况.....	4

## 第一次市校联席会有关工作进展情况

市校联席会商定的工作项目	责任单位	实际工作进展情况	是否完成
筹建柳州工学院	鹿山学院	2020年4月9日，教育部致函自治区人民政府，同意鹿山学院转设为柳州工学院。	✓

## 校园重点安全隐患治理情况

安全隐患	牵头单位	治理进展情况	是否完成
东环校区、柳石校区视频监控系统更新	保卫处	已完成整改。	✓

## 校园环境综合治理工作进展情况

校园环境问题	牵头单位	治理进展情况	是否完成
柳石校区风雨球馆等场地建设	基建处	看台及主席台已完成施工并移交使用。球馆正进行装饰装修、水电安装等收尾工作。室外工程部分已完成路基铺设、绿化种植。	×

## 学校重点建设项目进展情况

项目名称	牵头单位	进展情况	是否完成
东环校区学生服务中心工程	基建处	正在进行规划许可证的办理以及可行性研究报告的审批工作。	×

# 东环校区实验室公共区域安全隐患问题整改情况进展情况

(牵头单位: 保卫处、后勤处、各相关单位)

序号	安全隐患问题(含具体地点、存在问题等)	责任单位	整改措施	计划完成时间	进展情况	是否完成
1	科教中心大楼火灾自动报警联动系统瘫痪, 装修后大部分回路短路, 无法与各实验室进行消防联动监控。火灾时报警及灭火功能失效。消防管网喷淋头未及火灾感烟探测器按规范要求安装。	驻科教中心大楼各单位, 保卫处	联系消防维保单位进场对所有消防系统进行检测, 制定整改方案, 列出维修物品清单, 逐项开展维修。	2019 年 12 月 30 日	已完成整改。	✓
2	各校区各楼栋实验室室外通道消防疏散图配备不齐。	保卫处	绘制疏散示意图全部完成并上墙。	2019 年 12 月 30 日	已完成整改。	✓
3	尚理园研究生楼、10#教工宿舍乱拉电线插座给电动车充电, 容易造成电路短路引起火灾, 存在较大消防安全隐患。	后勤处	规范充电装置, 强化教职工安全教育意识, 强化日常巡查检查。	2018 年 12 月 30 日	2019 年 9 月, 已在第一教学楼东面停车棚安装电动车充电插座。2019 年 12 月, 给检查中发现多次私拉电线充电的教职工所属二级单位单独发送提醒通知, 通过二级单位的提醒强化教职工安全意识。在重点场所张贴通知, 每天安排人员检查记录及时提醒。	✓
4	崇文苑宿舍靠第二配电房东侧、行政办公楼东侧的后勤临时工违建简易木质平房, 乱堆易燃杂物, 乱拉电线, 存在较大消防安全隐患。	后勤处	拆除并清理。	2019 年 11 月底	已完成整改。	✓

# 教学实验室室内安全隐患检查情况

(牵头单位: 教务处)

序号	分类	对应检查项目	整改措施	整改时限	具体问题	整改情况	是否完成
1	制度建设及执行情况	(1) 规章制度、操作规程等是否齐全、上墙	及时更新	2020年1月10日	柳东新校区未上墙。	已完成整改。	✓
2	电气安全	(15) 是否有乱拉乱接电线、使用花线、使用木质配电板现象		根据生化楼整体改造工程时间安排	生化学院 B605 实验台面电路老化。	生化学院 B605 实验室已停用。待生化楼整体改造时一并处理。	×
3	治安安全	(27) 门窗是否安全	教务处报送整改需求, 基建处统一推进	根据生化楼整体改造工程时间安排	生化学院 B 座靠走廊铁窗老化; 南面铝合金推窗老化, 部分安装在玻璃窗上的排气扇已坏。A301 通风橱上方玻璃有裂痕。	待生化楼整体改造时一并处理。	×
4	化学试剂	(31) 是否存在标签不明的化学试剂	已有的无标签化学试剂报请有资质的公司来处理, 平时加强管理, 及时补贴标签。	继续推进	生化学院废弃物仓库有一些年代久远的无标签化学试剂。	已实行双人双锁管理。经询价有处理资质的公司, 处理费用较大, 待落实经费。	×
5	通风设施	(63) 有需要的实验场所、药品库是否配备符合要求的通风系统	生化学院实验楼整体改。	根据生化楼搬迁改造工程时间安排	生化学院房屋老旧, 未有有效通风系统。	已列入生化楼和第一实验楼改造整体规划。	×